

鑽頭

鑽頭

鑽頭是鑽孔加工中最常用的工具，其種類繁多，根據不同的加工材料和加工要求，選擇合適的鑽頭至關重要。鑽頭的種類可以分為：高速鋼鑽頭、合金鋼鑽頭、陶瓷鑽頭、氮化硼鑽頭、超硬鑽頭等。

鑽頭

1. 高速鋼鑽頭
2. 合金鋼鑽頭
3. 陶瓷鑽頭

鑽頭的選擇應考慮加工材料的硬度、加工速度、加工精度等因素。

鑽頭的壽命與加工參數、加工環境等因素有關。

鑽頭

鑽頭的種類繁多，根據不同的加工材料和加工要求，選擇合適的鑽頭至關重要。

鑽頭直徑	鑽頭材料	鑽頭長度	鑽頭速度
11.5	高速鋼	100	40
11.5	合金鋼	100	40
11	高速鋼	100/150	40
11	合金鋼	100	28-30
11	合金鋼	100	28-30
11	合金鋼	100/150	40
11	合金鋼	100	37
10.5	合金鋼	100	40
10.5	合金鋼	100	37
10.5	合金鋼	100	30
9	合金鋼	100	33
9	合金鋼	100	37
8.8	合金鋼	100	37
8.8	合金鋼	100	33
8.5	合金鋼	100	37
8.5	合金鋼	100	33

鑽頭的選擇應考慮加工材料的硬度、加工速度、加工精度等因素。

鑽頭的壽命與加工參數、加工環境等因素有關。





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



