:الأوصاف



الساخنة ضغط توربو حافة التعميم الماس الخزف والرخام والجرانيت حجر قطع Boreway 230mm الخرسانة شفرة القرص

230 مم قرص ضغط توربو ضغط الساخنة شفرة منشار الماس مستقرة وناضجة بشكل خاص ، مناسبة خاصة لقطع السيراميك والخزف والبلاط المزجج والجرانيت والحجر والبلاط الصلب والحجر الآخر.

1.طريقة القطع: القطع الرطب ، القطع الجاف.

2. قطع سريع وحياة طويلة وأداء مستقر.

3. العمل الآمن والهادئ والدقيق. تقليل القطع ووقت العمل.

المضغوط المضغوط من قطع الاحتكاك كثيرًا ، ويوفر الطاقة ، ويحسن Turbo Rim يمكن أن يقلل قرص 4.230mm .تسطيح البلاطة

:خاصية

مم قرص ضغط توربو ضغط الساخنة 230

- قطع الرطب والجاف .1
- المهنية حياة طويلة ، قطع سريع جدا qualtiy شفرة ضغط الساخنة توفر .2
- فتحات متعددة تساعد على تقليل الوزن وتبريد قلب الفولاذ وخفض الضوضاء عند القطع.3

Our factory use original high grade diamond

Other factory mix second diamond selected from waste segment






Our blade cutting effect

Other supplier blade cutting effect






تخصيص

غيما يلي المواصفات العادية 230 مم قرص ضغط توربو ضغط الساخنة:

المواصفات أعلاه هي للإشارة فقط ، وقد تتوفر مواصفات أخرى حسب طلب العميل.


:منتجات ذات صله

مم قرص ضغط توربو ضغط الساخنة 230














:الانتباه عند الاستخدام

1. ، قبل تركيب شفرة المنشار ، يجب إزالة التلوث الملصق بين شفرة المنشار وحافة الأنبوبة ، 1 عند تركيب شفرة المنشار ، يجب الحفاظ على الاتجاه المحدد متسقًا مع الدوران يتم تثبيت اتجاه الأدوات الكهربائية ، ويتم تثبيت الحافة بواسطة مفتاح ربط متصل بالأدوات الكهربائية.

2. لا تستخدم أي شفرة منشار تم تشويهها بسبب الضغط عليها من تحطمها.

3. عند التشغيل ، يجب على المشغل أن يرتدي خوذة الأمان ، وأحذية الأمان ، والنظارات الواقية ، والقفازات الواقية ، بالإضافة إلى ذلك ، إذا لزم الأمر يجب على المشغل استخدام سدادة الأذن ، والقناع ، وما إلى ذلك

.4. يجب أن يكون للأدوات الكهربائية غطاء حماية

:التطبيقات



:آلة التطبيقات


امتكلس ، جاف أو رطب

مم قرص ضغط توربو ضغط الساخنة استعمال إلى عن على طاحونة الزاوية ، منشار دائري ، منشار 230 البناء ، رأى الجدول









امنتجات ذات صله



D350 * 3.2 * 20 * 40 ____ __ 50/60 * __ Slient

क्रिक्ट क्ष्म की 👸 🔞 🕝



Boreway Machinery Co.,Ltd www.fordiamondtools.com

350 0000 000000 000000 000 000000 00000 00

:معلومات عنا





:التعبئة & التسليم

:ملاحظة

- أدوات التعبئة في حالات الكرتون .1
- عن طريق الجو / البحر للسلع دفعة ، مطار / ميناء استقبال .2
- (أقل من 45 كجم ، التسليم بشكل عام عن طريق البريد السريع (من الباب إلى الباب.3
- عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، يتم تعبئتها في علب خشبية.4



:خدمتنا

- .انخفاض كمية الطلب: يمكن أن تلبى أمر الاختبار الذي تحتاجه .1
- .تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن .2
- .مقبول: يمكن أن ننتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك 3. OEM
- . نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق
- .الخدمة الجيدة: نعتبر عملائنا إلهًا بدرجة عالية من الاحتراف والحماس .5

:التعليمات

إذا أردنا أن نطلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟ .1

يمكنك تقديم عينات مجانا؟ .2

نحن لا نقدم عينات مجانية. بناءً على سنوات من الخبرة ، نعتقد أن العملاء سيرغبون فيها بسبب جودتها الموثوقة. من خلال شراء العينات ، سوف نعتز بها ونقدرها ونجعلها تحصل على المزيد. نحن على استعداد لتقديم خصم خاص لعملائنا المحتملين على العينات. من المهم جدًا أن تعطينا تعليقات ، وسنقدر ذلك.

هل تقبل شركتك التخصيص؟ .3

بالطبع ، نحن نقبل التخصيص. بما في ذلك الألوان المختلفة ، وقطع القطع ، إلخ. يمكننا أيضًا وضع علامة على علامتك

التجارية والعلامة التجارية الخاصة بالشركة. إذا كنت تريد منا أن نصنع لك أي منتجات جديدة ، فما عليك سوى إرسال منتجاتك إلينا. سواء كانت رسومات أو عينات ، لدينا القدرة على إنتاج نفس المنتجات. لن نبيع هذه المنتجات للآخرين .. فقط العملاء يمكنهم الحصول على إذن

:يرجى الملاحظة

يرجى استخدام آلة الفضة الملحومة عالية التردد بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو بضع ثوانٍ !فقط ، وإلا قد يتلف الماس داخل الأجزاء بسبب درجة الحرارة المرتفعة ، ثم سيتم تخفيض أداء القطع

اتصل بنا:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

- تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين No.605 Huahui Center، Shuitou Town 362342
- هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990206-595 🚰
- 🗓 جوال / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939
- l boreway@boreway.com :البريد الإلكتروني
- ليون تشانج 🚨