

المقدمة:

الليزر يمكن أن تكون مناسبة لآلات الحفر موقوف أو welding.It الماس حفرة قليلا رأى تنتجها الفضة أو شأنه استخدامات C. أنواع الحفر من الجرانيت أو الحجر اليد CNC machine.For الحفر باليد الكهربائية أو تكون المشاريع الصغيرة مثل الحفر خارج الثقوب بالوعة الحنفيات والفضة ملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل لاستخدام الجاف.

مميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب.
2. وكفاءة عالية Long.عمر.
3. أو استخدام الرطب Dry.

مواصفة:

هناك مواصفات عادية من الماس رأى ثقوب بت:

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	استخدام	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	مبيل	4 "	الفضة لحام	5/8 "-11
	22mm 7/8) و "	17 / 12x3x10	أو	(100MM)	أو	M14
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10	جاف		لحام ليزر	الغاز 1/2
	29mm 8 / 1-1) و "	17 / 12x3x10				
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1) و "	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
102MM (4 ")	22x3.5x10					
110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127MM (5 ")	24x4x10					

يمكن أن يؤمر من قبل العملاء customer.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات.

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com